Vorderansicht



Rückansicht



Vorderansicht mit geöffneter Tür



Schnitt Seitenansicht



Befestigungspunkt
Rückwand



Detail Loch Feuerhahn
links/rechts oben



	Typ KSU	***M*BS** Sicherheit + Technik AG Talmatt 18 CH-4317 Wegenstetten
V. 18.08.2022	www.mbsag.ch	